

## Conozca su X3

### Contenido de la caja

- Computador inteligente para ciclismo Xplova X3
- Cable Micro-USB
- 2 soportes para bici
- 2 almohadillas de goma
- 4 bandas elásticas
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido

### Conocer el X3




- Tecla izquierda (tecla de encendido y apagado): Encender/Volver a la página anterior/Apagar (mantener pulsado)
- Tecla central: Confirmar/Iniciar recorrido/Vuelta/ Detener temporizador/Reanudar temporizador
- Tecla derecha: Desplazar hacia abajo/Ir a la página siguiente
- Puerto Micro-USB
- Pestañas para el montaje del computador en la bicicleta

## Instalación del X3

Siga los pasos indicados a continuación para montar el X3 en la bici:

1. Sostenga el soporte para bici sobre la almohadilla de goma de forma uniforme, asegurándose de que están alineados en 90° entre sí. A continuación, coloque los dos elementos en el manillar de la bici.
2. Haga un lazo con una banda elástica desde una de las pestañas del soporte para bici. Estire el extremo libre de la banda elástica por debajo del manillar de la bici y hasta la otra pestaña. Asegúrese de que el soporte para bici se mantiene en su sitio.
3. Alinee las pestañas de la parte trasera del X3 con la muesca del soporte para bici. Empuje suavemente hacia abajo y gire el X3 hasta que se bloquee en su sitio.



ES

## Carga del X3

1. Utilice un cargador Micro-USB estándar con un puerto de carga de 5 V. La batería estará cargada totalmente en 3 horas.
2. Saque la tapa para lluvia del puerto Micro-USB con cuidado para evitar roturas o deformaciones. Los daños en la tapa para lluvia pueden reducir su capacidad para resistir al polvo y la humedad.

## Efectuar la configuración inicial

Mantenga pulsada la tecla izquierda (tecla de encendido y apagado) para encender el X3, y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para realizar la configuración inicial paso a paso.

## Descripción general de la pantalla



Configuración básica



Modo de conducción



Descripción de la barra de estado

	Sensor de velocidad
	Sensor de cadencia
	Medidor de potencia
	GPS: señal excelente
	GPS: señal válida
	GPS: No hay señal
	GPS: GPS desactivado

Icono de la barra de estado

## Carga de actividades

Con la aplicación Xplova Connect o el USB puede cargar sus actividades en sitios web y obtener un análisis más detallado de sus actividades.

## Más funciones emocionantes

Se recomienda encarecidamente instalar la aplicación Xplova Connect en su smartphone para aprovechar al máximo la funcionalidad del X3.

Puede utilizar la aplicación Xplova Connect para:

- Ver o almacenar actividades desde el X3.
- Cargar sus actividades/rutas en diferentes plataformas (por ejemplo, Xplova, Strava y otras).

Abra la tienda de aplicaciones de su smartphone (Google Play o App Store), busque "Xplova Connect" y, a continuación, descargue e instale la aplicación.

Para obtener más información sobre el X3, descargue el manual de usuario en [www.xplova.com](http://www.xplova.com).

## Instrucciones de seguridad importantes

El intervalo de temperatura operativa del dispositivo va desde los -10 °C hasta los 40 °C.